
Menüversion: > 1.41

Mode d'emploi abrégé Fraisage Cutter G3






Commande



- 1 Écran (display)
- 2 Touches d'application
- 3 Touches de navigation
- 4 Pavé numérique
- 5 Touche VAC (vide)
- 6 Système de coordonnées (axes)
- 7 Touche STOP
- 8 Touche ONLINE
- 9 Touche SHIFT
- 10 Touches de course
- 11 Touche Outil vers le haut/vers le bas
- 12 Touches de fonction
- 13 Touche ÉCHAP (touche Retour)

Emplacement de module - Ordonnancement du menu



Emplacement 1 1-1-1

1-2-1

N° menu

Emplacement 3 1-3-1


Emplacement 2

F2

F1

Touches

Mode de fonctionnement



Combinaisons de touche

Fonction	Touches	N° menu
Connecter cutter	F1	
Déconnecter cutter	SHIFT + STOP	12
Déplacer rapidement le module	SHIFT + touche de course	
Activer Module 1 (Emplacement 1)	SHIFT + 1	
Activer Module 2 (Emplacement 2)	SHIFT + 2	
Activer Module 3 (Emplacement 3)	SHIFT + 3	
Déplacement vers outil, position d'attente	SHIFT + ©♥ ▼	
Connecter / déconnecter Vide	SHIFT + VAC	3-1-1-2

Réglage des positions d'outil

Point zéro (Initialiser) (1)	Position basse (2)	Z-Offset (3)	Position haute (4), Position d'attente (5)*
a to the second of the second	1 2	-3 +3	

^{*)} La position d'attente (5) ne peut pas être paramétrée

Déplacement vers les positions d'attente

Position de la fraise : Point zéro (1) + Position basse (2) + Z-Offset (3)	Position haute (4)	Position d'attente (5)
(° ♥	© ♦	SHIFT + 🏻 💆
1)+2+3	4	<u> </u>

ABC du fraisage


Α	
C	\sim

Act	ivité/Description	N° menu	Touches
Α	Insérer un module, sélectionner		
1	Insérer un module	1-5-1	
2	Activer un module		SHIFT +



Insertion de l'outil

Insérer l'outil (électro-broche) dans le module, brancher au besoin.




D	Créer	un outil,	sélectionner
---	-------	-----------	--------------

1a	Sélectionner un outil	1-1-1-1	F1
1b	Créer un outil		٠,٠

F	Réglage	du	vide

1	Régler le niveau de puissance	3-1-1-5	$(VAC), (5)^{jkl}$
---	-------------------------------	---------	--------------------

2 Régler la zone de vide 3-1-1-6



F Initialiser

1a	Initialisation manuelle	1-1-1-2-1	F1_23, (2 sbc), (1
1b	Initialisation automatique	1-1-1-2-2	F1 2 abc abc

^	Distance de la conflicio de la Colonia	4 4 4 0 0	ſ
2	Réglage de la position supérieure	1-1-1-2-3	٠

3	Effectuer un essai de fraisage	1-1-1-2-4	F1 2 , 2 bc , 4 ghi
---	--------------------------------	-----------	---------------------

4	Réglage Z-Offset	1-1-1-2-5	$\begin{bmatrix} \mathbf{F}_1 \\ \mathbf{Z} \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \mathbf{a} \mathbf{b} \mathbf{c} \\ 2 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \mathbf{j} \mathbf{k} \mathbf{I} \\ 5 \end{bmatrix}$

G	Définir la	noint de	référence
G	Definir ie	point ae	reference

Régler l'aspiration

Définir le point de référence	2-1-1-3	F8 , 3 def
Delinii le boint de reference	2-1-1-3	1 F8 1,13 1



H Connecter le cutter

1	Évent. supprimer la mémoire tam-	2-4-1	F7	
	pon			
0	A attrice a 114 tax also			



2 Activer l'état de fonctionnement ONLINE



I Envoyer le fichier de traitement configuré terminé